Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.:- cmurania@gmail.com - **Tel.: (17) 3634-1177**

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

INDICAÇÃO Nº 107/2021

***KATIA CRISTINA SIEBRA**, Vereadora da Câmara Municipal de Urânia, no uso de suas atribuições legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação:*

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, para que seja realizada uma manutenção por toda galeria que se inicia próximo à Avenida Presidente Kenedy, próximo à rua Rio Grande do Sul e estende-se circulando o Bairro Jardim Bela Vista, sentido Córrego Comprido. **Em anexo, a justificativa e fotos da presente Indicação.**

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito, antecipadamente agradecemos.

APROVADO
Ao Sr. Prefeito Municipal para
AS PROVIDÊNCIAS
Em 16 / 08 / 2021
PRESIDENTE
Maria Ribeiro de Novaes Gregio
Presidente
RG 21.859.985-7
CPF 102.832.658-09

Câmara Municipal de Urânia (SP), 13 de agosto de 2021.

KATIA CRISTINA SIEBRA
Vereadora

Assinam a presente Indicação os Vereadores:

CÉLIO MOREIRA

DAVID RODRIGUES MENESES

JOSÉ AMAURI PINHEIRO DA SILVA

MARCOS JOSÉ VITURI

MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA

MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO

MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA

RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA

Câmara Municipal de Urânia
CNPJ 51.842.185/0001-12
email.:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177
Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

JUSTIFICATIVA REFERENTE A INDICAÇÃO Nº 107/2021

A referida galeria, encontra-se em péssimo estado de conservação. Por toda sua extensão, árvores cresceram contribuindo para infiltrações e o deslocamento das placas laterais da galeria. Esse material tem desmoronado e desprendido da lateral, fazendo com que, a estrutura se concentre dentro da galeria impedindo o curso das águas pluviais e pior que isso, há o acúmulo e formação de poças de água que acabam se transformando em criadouros do mosquito da dengue bem como contribuem para a proliferação de outras pragas.

É possível verificar no local que a erosão tem se avançado para além da galeria, ou seja, está se estendendo e ocupando o espaço próximo ao caminho por onde pedestres circulam para acessar a Avenida Barão do Rio Branco.

A quantidade de árvores adultas por toda extensão da galeria, além de danificar sua estrutura, deixam um aspecto de abandono e contribui para o esconderijo de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança da população local e usuários da via.

A galeria paralela à Avenida Barão do Rio Branco também necessita de manutenção, haja visto a quantidade de plantas já existentes. **Seguem em anexo, algumas fotos referentes aos locais mencionados.**